

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di MESSINA**

viale Boccetta, 38 - 98122 Messina
tel. 09036746411 - fax 090363589
soprime.prea@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturalisoprime
posta certificata del Servizio:
soprime@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 00012000826

U. O. di base VII per i Beni Architettonici e Urbanistici

viale Boccetta, 38 - 98122 Messina
tel. 09036746411 - fax 090363589
soprime.uo7@regione.sicilia.it

Rif. Prot. Del
Messina Prot. n. 6525 del 18/11/2013
Allegati
n.

Oggetto: PATTI (ME) - lavori di sistemazione e riqualificazione urbana di Piazza Niosi e delle vie adiacenti.
Provvedimenti di Alta Sorveglianza dopo il Sopralluogo in data 08.10.2013.

Al Signor SINDACO del COMUNE di

PATTI (ME)

Visto il provvedimento Soprintendenziale 24.04.2013 prot. n. 2641 con il quale si approvava a condizione, con la statuizione dell'Istituto di Alta Sorveglianza, la perizia di variante al progetto a suo tempo approvato con Ns. Prot. n. 9432 del 23.09.2005 e relativa ai lavori di cui all'oggetto;

Considerato che, con nota del 16.09.2013, assunta in prot. al n.8599 di pari data, il Direttore dei Lavori ha comunicato a questa Soprintendenza la ripresa dei lavori, in forza della quale si è immediatamente attivata l'Alta Sorveglianza in cantiere, al fine anche di potere verificare la rispondenza delle scelte progettuali con la definitiva necessità di ambientazione della fontana monumentale e verificare i livelli originari di giacitura dei piani di calpestio dell'invaso urbano che costituisce naturale proscenio alle quinte monumentali su esso prospettanti;

Visto che, con alcuni saggi e con approfondimenti di ricerca, si è constatato che i livelli della piazza sono stati in alcuni punti sotto-elevati rispetto alla fontana ed all' "isola pedonale" e che pertanto non risulta proponibile la ricostituzione delle giaciture di calpestio rispetto a quelle, se pur documentate, di primo '900;

Visto che occorre fornire delle indicazioni per la definitiva sistemazione della fontana, che non verrà spostata, per la quale prima del restauro si rammenta che occorre coordinarsi con l'Alta Sorveglianza e con l'Unità Op.va XII per i Beni Storico-Artistici di questa Soprintendenza e definire le scelte che, come anticipato nell'approvazione a condizione, potevano "definirsi solo ... in corso di cantiere";

Visto che si è potuto leggere, anche alla luce di un primo livello di massetti tempestivamente stesi su parte dell'invaso urbano, l'andamento dei suoli e la scaturente prospettiva di definizione del relativo piano di calpestio;

Questa Soprintendenza, in forza di quanto prima e nell'applicazione delle proprie competenze, in sede di Alta Sorveglianza, dispone la razionalizzazione delle giaciture, al fine di meglio ambientare la fontana, ripetendo dimensionalmente la piazzuola di innesto della fontana stessa che spezza la prevista piramide di gradini, addolcendone la lettura figurativa e realizzando un sistema di: 2 o 3 alzate, piazzuola, 2 alzate, piazzuola finale con inserimento, nelle diagonali (scaturenti dagli spigoli del monumento) dei previsti faretti da incasso calpestabili ed orientabili.

Analogamente, in considerazione dello stato dei luoghi, invita l'Ente Appaltante e la DD. LL. ad una più attenta riflessione sull'isola pedonale centrale la cui giacitura non uniforme potrebbe essere addolcita, senza

Responsabile procedimento:	Arch. Maria MERCURIO	Istruttrice Funz. Dir. Geom. A PETTIGNANO					
Stanza	4	Piano	1°	Tel.	090 36746411	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) -		Responsabile	Geom. Giuseppe Mondo				
Stanza	446	Piano	1°	Tel.	09036746446	Orario e giorni ricevimento	

per ciò snaturare le scelte progettuali, con l'inserimento di un gradino "a finire", con doppia alzata, anch'essa "a finire", nell'angolo più basso frontistante la chiesa monumentale di San Nicola.

Interessante sarebbe, vista la complessità delle vicende storiche-urbanistiche del luogo e la presenza di strutture monumentali religiose e civili, la collocazione di pannelli didattico-documentari capaci di agevolare l'intelligibilità e la fruizione turistica e conoscitiva.

Alla luce di quanto prima si seguirà lo svolgimento delle opere sino al completamento con l'Istituto di Alta Sorveglianza.

Si raccomanda la tempestiva notifica alla DD. LL. ed alla Ditta esecutrice per l'opportuna conoscenza ed adempimento.

Il Dirigente Responsabile della U.O. VII
Arch. Maria MERCURIO

Visto: Il Soprintendente
Arch. Salvatore SCUTO